

Seminar Engräume

Freimessen & Verwendung von PSAgA in Silos, Behältern & Co.



Donnerstag, 26.3.2020

11.30 bis ca. 16.30 Uhr

Normen/Vorschriften:

DGUV 113-004, DGUV 112-198, DGUV 112-199

Kursinhalte:

Teil I: Referent der BG Bau, Björn Wiermann

- Gesetzliche Regelungen zu Arbeiten in umschlossenen Räumen
- Definitionen & Klassifizierung von umschlossenen Räumen
- Beispiele sowie Kategorien umschlossener Räume
- Kommunikation & Notfallmaßnahmen
- Richtige Auswahl sowie sichere Anwendung von Sicherheitssystemen & PSAgA (Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz)
- Risikobewertung, Erlaubnisschein, Verfahrensauswahl & Gefährdungsanalyse
- Anforderungen an die Wartung/Inspektion der Ausrüstungsgegenstände
- Anwendung von Dreibäumen, Stativen, Davidsystemen, Winden

Teil II: Thema Gasmesstechnik

- Gasmesstechnik: Messverfahren in der Praxis – Funktionsweise von Gassensoren – Eigenschaften von Gasen – Fehlermöglichkeiten – Zubehör für die Gasmesstechnik – Funktionsprüfungen nach T021/T023
- Messtaktik: Auswahl der Messverfahren – Messdauer & -ort – Reihenfolge der Messung – Gaswarngeräteanordnung bei Behälteranstieg
- Praktische Übungen: Umgang mit Messgeräten, Bedienung, Prüfungen – Messungen

Teil III: Carl Nolte Technik, Jan Linnenbank

- Demonstration des optimalen Vorgehens sowie Simulation der Rettung eines Verunfallten an der neuen Nolte-Trainingsstation

Inklusive Pausen und Mittagssnack



Zielgruppe

Personen, die beengte Räume betreten müssen; z. B. Kanal-/Schachtarbeiter und Personen, die im Lüftungsbau, der Wartung von Abwassersystemen oder im Silo/Behälterbau beschäftigt sind; Verantwortliche von Städten und Kommunen in Sachen Kanalunterhaltung

Kosten

Für Sie kostenfrei ...

Bitte beachten Sie die anhängenden bzw. umseitigen Teilnahmebedingungen.

Adresse

Carl Nolte Technik GmbH,
Mergenthalerstr. 11 – 17, 48268 Greven

IHR ANSPRECHPARTNER:

Herr Josef Heubrock
+49 (25 71)16-221
j.heubrock@carlnolte.de

ANMELDUNG bis 16.3.2020

online	www.carlnolte.de/Code2003
per eMail	j.heubrock@carlnolte.de
telefonisch	+49 (25 71)16-221

Weitere Kurse und Seminare finden Sie auf carlnolte.de



CARL NOLTE TECHNIK

Seminar Engräume

Freimessen & Verwendung von PSaG in Silos, Behältern & Co.



Donnerstag, 26.3.2020

11.30 bis ca. 16.30 Uhr

Teilnahmebedingungen:

Um Anmeldung wird gebeten bis zum 16.3.2020.

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. Wenn Sie sich zur Teilnahme anmelden, ist Ihre Anmeldung verbindlich. Sollten Sie am Termin verhindert sein, können Sie selbstverständlich eine Ersatzperson benennen. Ansonsten bitten wir um Absage vor dem 16.3.2020.

Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, das Seminar abzusagen.

Personen, die beengte Räume betreten müssen; z. B. Kanal-/Schachtarbeiter und Personen, die im Lüftungsbau, der Wartung von Abwassersystemen oder im Silo/Behälterbau beschäftigt sind; Verantwortliche von Städten und Kommunen in Sachen Kanalunterhaltung

Kosten

Für Sie kostenfrei ...

Bitte beachten Sie die nebenstehenden Teilnahmebedingungen.

Adresse

Carl Nolte Technik GmbH,
Mergenthalerstr. 11 – 17, 48268 Greven
Ausbildung an der hauseigenen
Absturzsicherungsstation

IHR ANSPRECHPARTNER:

Herr Josef Heubrock
+49 (25 71)16-221
j.heubrock@carlnolte.de

ANMELDUNG bis 16.3.2020

online	www.carlnolte.de/Code2003
per eMail	j.heubrock@carlnolte.de
telefonisch	+49 (25 71)16-221

CARL NOLTE TECHNIK